

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

1. Общие сведения об объекте				2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)						
№	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Объекты образования										
2. Объекты социальной защиты населения и здравоохранения										
3. Объекты физической культуры и спорта										
	Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена»	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 114		Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (АНО «ХК «Салават Юлаев»)	Государственная		Деятельность в области спорта	Все возрастные категории	К, О, С, Г, У	нет
4. Объекты культуры										
5. Объекты связи и информации										
6. Объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры										
7. Жилые здания и помещения										
8. Объекты потребительского рынка и сферы услуг										
9. Места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)										

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

		3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение				
№	Вариант обустройства объекта <sup>1</sup>	Состояние доступности (в т. ч. для различных категорий инвалидов) <sup>2</sup>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <sup>3</sup>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <sup>4</sup>	Дата контроля	Результаты контроля <sup>5</sup>	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Б	ДУ	Нуждается	Текущий и капитальный ремонт	До 2030 года	ДЧ-В - доступно частично всем				

<sup>1</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б»


<sup>2</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<sup>3</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<sup>4</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

<sup>5</sup> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр.17





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АНО «ХК «Салават Юлаев»

А.Е.Курносов

«12» 03 2021 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена»  
 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 114  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 1-я очередь - 5 этажей, 33815,3 кв.м; 2-я очередь – 5 этажей, 16526,2 кв.м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 44816,9 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1-я очередь – 2007 г., 2-я очередь 2011 г., последнего капитального ремонта нет  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего май 2021г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (АНО «ХК «Салават Юлаев»)  
*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 41  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная  
 1.11. Вышестоящая организация Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.  
*(наименование)*  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности физическая культура и спорта  
*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*  
 2.2. Виды оказываемых услуг деятельность в области спорта  
 2.3. Форма оказания услуг: на объекте  
*(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 700 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Ледовый дворец» автобусами № 22, 22а, 30, 121к, 129 к, 151к, троллейбусом № 22, маршрутными автобусами №119к, 227, 230, 291.

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2. время движения (пешком) 7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно (ДУ).

Центральный и запасные входы (выходы) в здание не соответствуют стандарту доступности для МГН и граждан с инвалидностью. Перед ступенями отсутствуют тактильно-предупреждающие полосы, не везде имеются поручни и пандусы. Основные структурно-функциональные зоны нуждаются в текущем и капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН и граждан с инвалидностью. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации для МГН и граждан с инвалидностью частично отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Асфальтовое покрытие



прилегающей территории местами нарушено. Дорожная разметка стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов не соответствует стандарту, количество парковочных мест для автотранспорта инвалидов на прилегающей территории недостаточно. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути местами отсутствует. Остановка транспорта не предназначена для МГН. На транспортной остановке отсутствует информационное табло со сведениями о маршрутах данной остановки. На пути движения от остановки имеются закрытые канализационные люки, создающие препятствие из-за перепадов высот более 0,014 м, асфальтовое покрытие местами нарушено.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2021 г.
1.2	Установка знаков, указателей об объекте	2021 г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к местам получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2022 г.
2.2	Устройство пандуса на входе в соответствии со стандартом	2021 г.
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц.	2021 г.
2.4	Установка кнопки вызова персонала на входе в здание для маломобильных граждан	2021 г.
2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	2021 г.
2.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2030 г.

2.7	Закупка кресла-коляски	2022 г.
2.8	Переоборудование санитарно-гигиенических помещений здания (с установкой поручней, приспособлений, установкой кнопки экстренного вызова персонала)	до 2023 г.
2.9	Замена входных дверей на автоматические двери	2025-2030 г.
3	Приобретение вывесок с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2022 - 2023 г.
3.1	Разработка информационных памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2021 г (ежегодное обновление и дополнение по необходимости)
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (2 квартал 2021 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (2 квартал 2021 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ежегодно
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (2 квартал 2021 г.)
4.5	Адаптация сайта учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Техническая поддержка и контроль постоянно
4.6	Предоставление услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону и др.	Продолжить данную работу до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и СП 59.13330.2016. Свод правил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. N 798/пр)

- 4.2. Период проведения работ до 2030 года  
в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В - доступно частично всем



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с собственником УСА «Уфа-Арена» - Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - \_\_\_\_\_

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от « 10 » 03 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 11 » 03 2021 г.
3. Решения Комиссии АНО «ХК «Салават Юлаев» от « 12 » 03 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АНО «ХК «Салават Юлаев»

А.Е.Курносов

« 10 » 03 2021 г.

## Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена»1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 114

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1-я очередь - 5 этажей, 33815,3 кв.м; 2-я очередь – 5 этажей, 16526,2 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 44816,9 кв.м1.4. Год постройки здания 1-я очередь – 2007г, 2-я очередь 2011г, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего май 2021г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (АНО «ХК «Салават Юлаев»)*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 411.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная1.11. Вышестоящая организация Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.*(наименование)*1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

*(по обслуживанию населения)*2.1. Сфера деятельности физическая культура и спорта*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*2.2. Виды оказываемых услуг деятельность в области спорта2.3. Форма оказания услуг: на объекте*(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество оослуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 700 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Ледовый дворец» автобусами № 22, 22а, 30, 121к, 129 к, 151к, троллейбусом № 22, маршрутными автобусами №119к, 227, 230, 291.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2. время движения (пешком) 7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 АНО «ХК «Салават Юлаев»  
 А.Е.Курносов  
 « 11 » 03 2021 г.

Акт обследования  
 объекта социальной инфраструктуры  
 к паспорту доступности ОСИ  
 № 1

г. Уфа  
 (наименование территориального образования субъекта РФ)

« 11 » 03 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена»  
 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 114  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 1-я очередь - 5 этажей, 33815,3 кв.м; 2-я очередь – 5 этажей, 16526,2 кв.м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 44816,9 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1-я очередь – 2007г, 2-я очередь 2011г, последнего капитального ремонта нет  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего май 2021г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (АНО «ХК «Салават Юлаев»)  
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Деятельность в области спорта. Дополнительное образование детей в области спорта.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Ледовый дворец» автобусами № 22, 22а, 30, 121к, 129 к, 151к, троллейбусом № 22, маршрутными автобусами №119к, 227, 230, 291.  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м  
 3.2.2. время движения (пешком) 7 мин  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет  
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 59-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		1-84
2	Вход (входы) в здание	ДУ		85-231
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		232-432
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		433-724
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		725-874
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		875-1021
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		1022-1087

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступно условно (ДУ).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030 года

в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда» \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

ДЧ-В - доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: Да.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): Да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Да

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

http://www.kartadostupnosti.ru, https://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Приложения:


Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 5 л.
- 3. Путей движения в здании на 7 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 13 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 4 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.
- Результаты фотофиксации на объекте на 1087 л.
- Пэтажные планы, паспорт БТИ на \_\_\_\_\_ л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

Заместитель генерального директора АНО «ХК «Салават Юлаев» Кашапов В.О.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:


Специалист по охране труда Хатмуллина Н.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Главный инженер Уфа-Арена Выдрин Д.А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Главный инженер Дворца спорта Сафин М.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной организации

инвалидов «Факел» Республики Башкортостан М. Р. Юсупов

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)



## I Результаты обследования:

## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена». РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д.114

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	—	1039 - 1043, 1, 6, 8, 10, 12		К, О	Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	—	1-84	На пути движения к объекту имеются перепады высот, их обустройство для инвалидов и МГН отсутствует. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути местами отсутствует. Система информации о путях движения к объекту отсутствует. От остановочного павильона к зоне посадки пассажиров имеются препятствия в виде перепадов высот	К, О, С, Г, У	Оборудовать зону для передвижения пешеходов Установить информационное табло со сведениями о маршрутах данной обстановки Остановочные павильоны оборудовать соответствии со стандартом Установить тактильно-контрастные указатели на пути движения к объекту. СП 59.13330.2016 (п.5.1.10) Восстановить дорожное покрытие. СП 59.13330.2016 (п.5.1.11)	Текущий и капитальный ремонт

1.3	Лестница (наружная)	нет					Не требуется	
1.4	Пандус (наружный)	нет					Не требуется	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	–	20, 48,5 0, 55, 58-61	Парковочные места для транспорта перевозящих граждан с инвалидностью не соответствует стандарту, их количество на прилегающей территории недостаточно	К, О Водители и пассажиры с инвалидностью	Установить знак. Нанести дорожную разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов с учётом требований СП 59.13330.2016 (п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3., 5.2.4)	Текущий ремонт
1.6	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		1-84	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена». РБ, г.Уфа, ул. Ленина, д. 114

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	—	86, 88, 90-91, 102, 109-110, 116-117, 124, 137-138, 140-142, 146, 150-152, 157, 160-162, 176, 178, 183-185, 200, 202, 204, 209, 216	Отсутствуют поручни. Перед лестницей отсутствует предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствует маркировка ступеней цветом или фактурой. Лестницы запасных выходов не соответствуют стандарту, не дублируются пандусами.	К, О, С	Привести к стандарту устройство лестниц. Высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета) Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. При ширине лестниц на	Капитальный ремонт

							<p>основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.</p>	
2.2	Пандус (наружный)	есть	—	93-94, 96, 108-110, 115-117, 123, 177-178	<p>Отсутствуют поручни у пандусов. Имеются повреждения поверхности покрытия. Ширина площадки при изменении направления движения (1,44 м) не соответствует стандарту. Отсутствуют пандусы перед запасными выходами.</p>	К, О	<p>Устройство пандусов в соответствии со стандартом перед главным и запасными выходами. Устройство поручней пандуса главного входа. Устройство пандуса перед запасными выходами. Покрытие пандусов должно быть ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. В верхнем и нижнем</p>	Текущий и капитальный ремонт



							окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 х 1,5 м.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	—	85, 91, 97, 99-102, 105, 111, 120-121, 137, 140-141, 144, 149, 166, 172, 183, 226	Входные площадки перед запасными выходами: не соответствуют стандарту по размеру, отсутствуют направляющие тактильно-контрастные указатели. Запасной выход не соответствует стандарту.	К, О, С, Г, У	Привести к стандарту площадки перед основным и запасными выходами. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 х 2,2 м.	Текущий и капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	—	85, 91, 111, 119, 121, 126-127, 141, 144, 149, 172, 174, 183, 227	Ширина рабочей створки главного и некоторых запасных выходов менее 0,9 м, имеется пороги более 0,014 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка. На информационных табличках отсутствует дублирование информации шрифтом Брайля	К, О, С, Г, У	Устройство дверей, порогов для граждан с инвалидностью и других категорий МГН в соответствии и со стандартом. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в	Текущий и капитальный ремонт

						<p>форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.</p> <p>Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.</p> <p>Оформление информационных табличек по стандарту. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей.</p> <p>СП 59.13330.2016 (п. 6.1.5 – 6.1.7).</p> <p>Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.</p> <p>При необходимости</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



							устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	
2.5	Тамбур	есть	—	221-225, 228-231	Внутренние размеры тамбура запасных выходов не соответствуют стандарту.	К, О, С, Г, У	Оборудование тамбуров запасных выходов по стандарту. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. СП 59.13330.2016 (п. 6.1.8)	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		85-231	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)  
Наименование объекта, адрес: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена». РБ, г.Уфа, ул. Ленина.

д.114

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	240, 242, 243, 246, 249, 250, 257, 264, 269, 270, 283, 316, 232, 237, 338, 341, 347, 349, 355, 358, 373, 374, 403, 409, 413-415, 417, 426	Информирующие обозначения помещений (таблички) установлены на дверях или над дверью.  Система информации о путях движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации) частично присутствует.  Отсутствуют поручни вдоль коридоров, тактильно-контрастные предупреждающие указатели.  Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, лестницами, перед	К, О, С, Г, У	Вдоль коридоров установить поручни, а также тактильно-контрастные предупреждающие указатели в соответствии с требованиями СП59.13330.2016.  Установить таблички на стене рядом с дверью.  Установить информирующие тактильные таблички перед входами во внутренние помещения.  Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами.  Устройство пути движения в соответствии с указанной шириной.  Дверные проемы	Текущий и капитальный ремонт



					<p>поворотом и т.д.)</p> <p>Ширина пути движения в коридорах варьируется (от 1,42 м на 3 этаже Малой Арены) и не соответствует стандарту.</p> <p>Высота порогов между выходами из коридора и переходами по коридору варьируется от 0,06 м до 0,15 м</p> <p>Ширина дверных полотен и открытых проемов варьируется от 0,6 м</p> <p>Ширина основного прохода на арене (1,33 м) не соответствует стандарту.</p> <p>Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений не соответствует стандарту.</p>		<p>не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.</p> <p>Пороги демонтировать или привести в соответствие со стандартом</p> <p>Ширину дверных проемов в стене, а также выходов из помещений привести в соответствие со стандартом.</p>	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	—	233, 273, 276, 278, 280, 301,	Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей	К, О, С, Г, У	<p>Устройство лестниц в соответствии со стандартом.</p> <p>Установить на</p>	Текущий и капитальный ремонт

				303, 333, 343- 344, 361, 363, 365, 387, 391, 393, 407, 409, 416, 420- 424	<p>тактильно-контрастные предупреждающие указатели.</p> <p>Ступени без шероховатой поверхности, отсутствуют противоскользящие полосы.</p> <p>Высота подступенка (пост охраны №2) 0,29 м не соответствует стандарту</p> <p>Ширина марша лестницы (Малая Арена) 1,28 м, высота поручня 1 м не соответствует стандарту.</p> <p>Имеются лестницы с открытыми ступенями (без подступенка), а также со ступенями, различающимися по высоте и ширине в пределах одного марша.</p>		<p>краевые ступени всех лестничных маршей</p> <p>тактильно-контрастные предупреждающие указатели.</p> <p>Оборудовать ступени, разворотные площадки лестничных маршей, поручни в соответствии со стандартом.</p> <p>Оснастить поручни тактильными указателями этажей, поручни с двух сторон на высоте 70 и 90 см округлого сечения диаметром от 4 до 6 см.</p> <p>Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м.</p> <p>СП59.13330.2016 (п. 6.2.8, 6.2.24)</p>	
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	—	292- 293, 304, 307, 330- 332, 369	<p>При перепаде высот пола отсутствуют доступные для МГН пандусы или подъемные устройства.</p> <p>Пандус на</p>	К, О	<p>Устройство пандуса в соответствии со стандартом</p> <p>Приобретение и использование лестничного гусеничного подъемника или</p>	Текущий и капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР



					<p>подиум не соответствует стандарту: (угол уклона – 16,3, ширина – 0,86 м; высота поручня – 0,59 м, поручни короткие). Пандус на 2 этаже фойе самодельный Угол уклона 11, без поручней</p>		<p>других подъемно-транспортных средств.</p>	
3.4	<p>Лифт пассажирский (или подъемник)</p>	<p>Есть</p>	<p>–</p>	<p>251-254</p>	<p>Ширина дверного проема 93 см, размер кабины 1 м на 2 м Высота до кнопки радиосвязи 1,43 м не соответствует стандарту</p>	<p>К, О</p>	<p>Здание следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и/или подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа)</p> <p>На объектах физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения для оборудования путей движения спортсменов, использующих для передвижения спортивные кресла-коляски, следует применять лифты с размерами кабины не менее 2000 1400 мм</p>	<p>Текущий и капитальный ремонт</p>

							(ширина глубина) с шириной дверного проема 1,2 м.	
3.5	Дверь	есть	—	232, 236, 238, 240, 247, 250, 256, 261- 263, 269, 271, 274, 281- 283, 285, 287- 289, 332, 356- 357, 359- 360, 372- 374, 383, 400- 401, 405- 406, 410- 411, 418, 424, 427- 428	Двери двух и одностворча тые. Ширина одной рабочей створки двери в свету менее 0,9 м, некоторые двери имеют пороги более 0,014 м На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка.	К, О, С, Г, У	Установить двери с рабочей створкой, не менее 0,9 м в свету или одностворчатые двери с шириной не менее 0,9 м. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривает ся на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Высоту порогов привести в соответствие со стандартом или демонтировать	Текущ ий и капита льный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	—	263, 273, 331, 401, 406	Пути эвакуации не соответстvue т стандарту. Наружная лестница не соответстvue т стандарту. Пандусы отсутствуют. Имеются перепады высот в виде порогов более 0,014 м,	К, О, С, Г, У	Пути эвакуации оборудовать и оснастить в соответствии с требованиями стандарта СП59.13330.2016 (п.6.2.19-6.2.32)	Текущ ий и капита льный ремонт



					<p>отсутствуют направляющие полосы, недостаточно указателей путей движения.</p> <p>На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц отсутствуют контрастные полосы.</p> <p>Отсутствуют зоны безопасности</p> <p>Система информации о путях движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации) недостаточна, нет дублирования информации шрифтом Брайля</p> <p>Ширина полотна двери варьируется от 0,6 м</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей</p>			
	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		232-432	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена». РБ, г.Уфа, ул. Ленина, д.

114

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		465-468, 580-582, 604, 618, 497-504	<b>Медпункт №1</b> Ширина полотна двери менее 0,9 м не соответствует стандарту Отсутствует санитарно-гигиеническое помещение. <b>Ложи на 3 этаже:</b> Ширина полотна двери менее 0,9 м, высота порога 0,08 м, высота прилавка для осмотра арены 1,19 м, ширина прохода от ограждения до кресла 0,35 м не соответствует стандарту	К, О, С, Г, У	Установить двери с размером полотна не менее 0,9 м и порогом не более 0,014 м, высоту прилавка, размер и пространство доступа к зрительным местам привести в соответствие со стандартом	Текущий и капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	–	437-446, 449-455, 479, 482-487, 491-492, 505-517, 523-531, 536-557,	<b>Тренажерный зал</b> Ширина полотна двери 0,7 м не соответствует стандарту <b>Ледовая арена.</b> Входы для зрителей и спортсменов имеют двухстворчатые двери, ширина рабочей створки менее – 0,9 м, высота порога	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной полотна не менее 0,9 м. Установить высоту порогов не более 0,014 м или демонтировать. Установить информационную табличку помещения	Текущий и капитальный ремонт

более 0,014 м,  
Наружная  
лестница  
запасного выхода  
не соответствует  
стандарту.  
На  
информационных  
табличках  
отсутствует  
дублирование  
информации  
шрифтом Брайля.  
Путь движения на  
арене к креслам  
имеет лестницу,  
не  
соответствующую  
стандарту.  
Ступени: высота  
подступенка –  
0,18 – 0,24 м,  
ширина проступи  
– 0,30 м, ширина  
марша лестницы  
1,35 м.  
- Ширина  
основного  
прохода – 1,47 м,  
Ограждение – 1 м  
Ширина между  
рядами 0,58 м  
Ширина между  
секторами 0,94 м  
**Места для МГН**  
**сектор 12**  
Пандус на подиум  
для МГН не  
соответствует  
стандарту: (угол  
уклона – 11,  
ширина – 0,80 м;  
высота поручня –  
1,10 м, поручни  
короткие – 1,91  
м).  
Ширина пандуса  
1,12 м, Длина 8,14  
м  
**Скамейка для**  
**запасных**  
**игроков:** ширина  
проема входа к  
скамейкам – 0,76  
м, расстояние  
между бортом и  
скамейкой - 1 м

по  
стандарту,  
дублировать  
информаци  
ю шрифтом  
Брайля.  
Обеспечить  
пространств  
о для  
свободного  
перемещени  
я всех  
категорий  
инвалидов.  
  
Выделяемая  
для зрителей  
на креслах-  
колясках  
площадка  
должна быть  
горизонталь  
ной с  
уклоном не  
более 1,5%.  
Каждое  
место  
должно  
иметь  
размеры в  
плане не  
менее 0,9 на  
1,4 м.  
В  
многоуровне  
вых  
зрелищных  
помещениях  
общественн  
ых зданий,  
где на  
втором  
этаже или  
промежуточ  
ном уровне  
размещается  
не более  
25% мест и  
не более 300  
сидений, все  
места для  
кресел-  
колясок  
могут  
размещаться  
на основном  
уровне.



				<p>не соответствует стандарту. Расположение мебели и оборудования без учета доступности для МГН.</p> <p><b>Игровая комната:</b> Ширина полотна двери 75 см не соответствует стандарту</p> <p><b>Сцена в фойе:</b> Имеются две ступени, отсутствует пандус, ширина подступенка 31 см не соответствует стандарту</p> <p><b>Зал пресс-центра:</b> Ширина полотна двери 0,80 м, высота трибуны 1,10 м не соответствует стандарту</p> <p><b>Зал заседаний:</b> Ширина полотна двери 0,80 м, высота порога 7 см не соответствует стандарту</p> <p><b>Малая арена:</b> Мест для МГН нет, пандусов нет. Ширина полотна двери 85 см, высота порога 5 см, ширина марша лестницы к зрительским местам 0,9 м, высота поручня 1,10 м, ширина прохода между сидениями 68 см не соответствует стандарту</p>	<p>Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9 на 1,4 м. Ширина прохода между рядами, предназначенными для инвалидов на креслах-колясках, должна составлять в чистоте с учетом кресла-коляски не менее 1,6 м (с местом для сидения - 3,0 м). Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не</p>
--	--	--	--	--	---

							<p>должно превышать 40 м.</p> <p>Ширина проходов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м). Следует предусматривать увеличение ширины путей движения на путях движения спортсменов на спортивных креслах-колясках (1,2 м).</p> <p>Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м. (СП 59.13330.2016)</p>	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	433, 435, 455-464, 469-475,	<b>Пост охраны №2</b> Ширина полотна двери 70 см не соответствует стандарту Ширина	К, О, Г	Установить двери с шириной полотна не менее 0,9 м. Установить	Текущий и капитальный ремонт	

			<p>477-478, 480-481, 489-490</p> <p>турникета 61 см не соответствует стандарту</p> <p>Высота до прилавка 1,59 м не соответствует стандарту</p> <p><b>Пост охраны №5</b> Высота до прилавка 1 м не соответствует стандарту Ширина проема турникета 64 см не соответствует стандарту</p> <p><b>Приемная</b> Высота прилавка 1,16 м не соответствует стандарту</p> <p><b>Касса (для арендаторов)</b> Высота прилавка 1,13 м не соответствует стандарту</p> <p><b>Кафетерии в фойе:</b> Высота прилавка 1 м, 1,15 м, 1,20 м не соответствует стандарту</p> <p><b>Окно выдачи пропусков:</b> Высота прилавка 1,23 м не соответствует стандарту</p> <p><b>Ресторан:</b> Ширина полотна двери 70 см, 86 см Двухуровневый, пандус отсутствует Расстояние от столов до стенки 0,90 м Высота прилавка 1,40 м</p> <p><b>Билетные кассы</b> Ширина полотна двери – 0,75 м</p>	<p>высоту порогов не более 0,014 м или демонтировать.</p> <p>Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями и инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола.</p> <p>Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.</p> <p>Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе следует предусматривать высотой 0,85 м.</p> <p>Ширина рабочего фронта прилавка,</p>	
--	--	--	---	---	--



					высота прилавка перед информационным стендом 1,10 м Размеры прилавка перед кассой: высота – 1,13 м, длина – 1,42 м, ширина – 0,21 м. не соответствует стандарту		стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м. Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука. (СП 59.13330.2016) (пункт 8.1.7)	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		–			Не требуется	
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет					Не требуется	
	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ		433-576	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование объекта, адрес: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена». РБ, г.Уфа, ул. Ленина, д.

114

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть		577-724	<p><b>Пост охраны №2</b> Ширина полотна дверей 70 см, 76 см, 66 см не соответствует стандарту Высота порога 15 см Имеется условная площадка перед входом в одну ступень: Высота подступенка 19 см</p> <p><b>Пост охраны №5</b> Высота до прилавка 1 м не соответствует стандарту Ширина полотна двери 67 см не соответствует стандарту</p> <p><b>Медпункт №1</b> Отсутствует санитарное помещение.</p> <p><b>Медпункт №2</b> Ширина полотна</p>	К, О, С, Г, У	<p>Ширину дверных проемов привести в соответствие с требованием стандарта.</p> <p>Установить двери с шириной полотна не менее 0,9 м. Установить высоту порогов не более 0,014 м или демонтировать.</p> <p>Установить информационные таблички перед входами по стандарту, дублировать шрифтом Брайля.</p> <p>Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться</p>	Текущий и капитальный ремонт

межкомнатных  
дверей 70 см  
Проем между  
оборудование и  
мебелью 70 см

**Приемная**  
Проем между  
столом и  
мебелью 1 м не  
соответствует  
стандарту

**Техническая  
комната**  
Ширина  
полотна двери  
80 см не  
соответствует  
стандарту

**Кабинет  
главного  
бухгалтера**  
Ширина  
полотна двери  
78 см не  
соответствует  
стандарту  
Проход от края  
стола до  
мебели 65 см  
не  
соответствует  
стандарту

**Кабинет  
отдела кадров**  
Ширина  
полотна двери  
80 см не  
соответствует  
стандарту  
Высота порога  
5 см не  
соответствует  
стандарту

**Кабинет  
службы  
безопасности**  
Ширина  
полотна двери  
80 см не  
соответствует  
стандарту

рядом с дверью  
со стороны  
дверной ручки  
на высоте от  
1,2 до 1,6 м.

Расположить,  
имеющуюся  
мебель и  
оборудование с  
учетом  
доступности  
пространства  
для МГН.



**Кабинет-класс  
службы  
охраны**

Проем между  
мебелью 93 см  
не  
соответствует  
стандарту  
Проем между  
раздевалкой и  
рабочей зоной  
66 см не  
соответствует  
стандарту

**Кабинет  
обслуживающ  
его персонала  
в фойе 2  
этажа:**

Ширина  
полотна двери  
80 см  
Высота порога  
20 см

**Кабинет  
электриков:**  
Ширина  
прохода между  
мебелью и  
оборудованием  
60 см

**Кабинет  
маркетинга,  
кабинет  
группы  
поддержки  
(227):**  
Высота  
установки  
электророзеток  
0,2-0,3 м от  
пола  
не  
соответствует  
стандарту

**Кабинет  
психолога,  
кабинет 309:**  
Ширина  
прохода между  
столами 77 см,  
ширина  
прохода между

рядами 45 см,  
высота  
установки  
электророзеток  
0,2-0,3 м от  
пола  
не  
соответствует  
стандарту

**Место работы  
для прессы – 6  
зона**

Высота порога  
у входа 2 см  
высота  
подступенка 17  
см, марш  
лестницы 72  
см, ширина  
проема 0,67 м,  
высота  
ограждения 63  
см не  
соответствует  
стандарту

**Кафетерии в  
фойе**

Проход в  
рабочей зоне  
варьируется от  
58 см  
не  
соответствует  
стандарту

**Игровая  
комната:**

Ширина  
полотна двери  
75 см  
не  
соответствует  
стандарту

**Сцена в фойе:**

Имеются две  
ступени,  
отсутствует  
пандус,  
ширина  
подступенка 31  
см

**Дикторская:**

Ширина  
полотна двери  
60 см

**Тренерская:**

Ширина  
полотна двери  
– 70 см, высота  
порога 5 см

**Места для  
судей:**

(проходы – 80  
см, 83 см, 44  
см, 73 см,  
высота порога  
– 18 см,

ширина проема  
выхода на  
арену – 77 см)

не

соответствует  
стандарту.

Расположение  
мебели и  
оборудования  
без учета  
доступности  
для МГН

**Скамейка для  
запасных  
игроков:**

ширина проема  
входа к  
скамейкам –  
81 см,

расстояние  
между бортом  
и скамейкой –  
86 см) не

соответствует  
стандарту.

Расположение  
мебели и  
оборудования  
без учета  
доступности  
для МГН



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант II – места приложения труда	ДУ		577-724	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование объекта, адрес: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена». РБ, г.Уфа, ул. Ленина, д.

114

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		–			Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена». РБ, г.Уфа, ул. Ленина, д.

114

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		725-832	<p>Ширина проема входных дверей (60, 67, 70, 76 см, 80 см ), ширина проема двери кабины (53 см, 86 см, 68 см), ширина кабины (83 см) не соответствуют стандарту.</p> <p>Оборудование, раковины, унитазы, писсуары, индивидуальные кабины не соответствуют требованиям стандарта.</p> <p>Отсутствуют откидные поручни, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Высота до кнопки смыва 1,12 м Расстояние между</p>	К, О, С, Г, У	<p>Оборудовать раковины, унитазы, индивидуальные кабины, освещение в соответствии с требованиями стандарта. СП 59.13330.2016 (п. 6.3)</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации и/или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений должны быть не менее: Для совмещенного санузла 2,2х2,2 м; Планировка в любом случае должна</p>	Текущий и капитальный ремонт



				<p>поручнями 60 см Высота поручней 93 см Писсуары расположены на высоте 0,67 м от пола</p> <p>Свободное пространство для маневрирования диаметром 1,4 м см отсутствует (имеются площадки 0,85 м на 1, 86 м)</p> <p>Отсутствует система тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.</p>		<p>предусматривать свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски</p>	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		<p>833-851</p> <p>Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни, поворотные или откидные сидения. Отсутствует система тревожной сигнализации или система двухсторонней громкоговорящей связи.</p> <p>Ширина полотна двери 77 см, Ширина проема кабинок 78 см, 88 см, Ширина проема до кабинок 85 см, не соответствует стандарту. Высота до крана 1 м Высота до вешалки 1,70 м Высота порога 6 см не соответствует стандарту.</p>	К, О, С, Г, У	<p>Установить стационарные и откидные опорные поручни, поворотные или откидные сидения. Установить систему тревожной сигнализации и/или систему двухсторонней громкоговорящей связи.</p>	Текущий и капитальный ремонт

					Оборудование не соответствует требованиям стандарта.			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		455-463, 469-471, 852-874	<p><b>Гардеробная в фойе на всех этажах:</b></p> <p>Высота прилавка 1 м, ширина прилавка 60 см не соответствует требованиям стандарта</p> <p>Рабочая площадь от вешалок до прилавка 77 см не соответствует требованиям стандарта</p> <p>Проем входа в гардеробную 58 см не соответствует требованиям стандарта</p> <p>Высота до крючков 1,59-1,77 м не соответствует требованиям стандарта</p> <p><b>Гардеробная для спортсменов:</b> оборудование (крючки, вешалки на высоте 2, 0 м, 1,80 м, 1,63 м, полки для одежды) не доступны для инвалидов.</p> <p>Ширина проема двери (54 см, 70 см, 75 см, 80 см) не соответствует требованиям стандарта</p>	К, О, С, Г, У	Оборудовать гардеробные в соответствии со стандартом СП59.13330.2016 (пункты 8.5.11-8.5.15)	Текущий и капитальный ремонт

					Высота порога 0,03 м не соответствует требованиям стандарта			
	Общие требования к зоне							Текущ ий и капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ		725-874	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена». РБ, г.Уфа, ул. Ленина, д.

114

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		875-1021	<p>Указатель медпункта №1 по коридору установлен на высоте 2 м, 2,50 м над дверью, около двери на высоте 1,56 м не соответствует стандарту</p> <p>Визуальная информация на высоте 1 м, 1,15 м не соответствует стандарту</p> <p>Отсутствуют указатели пути движения с улицы при входе на территорию и на прилегающую территорию.</p> <p>Информационные знаки, указатели и вывески внутри здания не соответствуют стандарту</p> <p>Информационные обозначения помещений установлены на дверях.</p>	К, О, С, Г, У	<p>Монтаж указателей путей движения.</p> <p>Информационные знаки, указатели и вывески в соответствии и со стандартом. Указатели и вывески выполняются в специальном рельефном формате, текст на них дублируется шрифтом Брайля, доступном для незрячих людей.</p> <p>Знаки размещаются на высоте 1,35 метра.</p> <p>Расположить информирующие обозначения помещения рядом с дверью, со</p>	Текущий ремонт

							<p>стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.</p> <p>СП59.13330.2016 Пункт 6.5 «Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации»</p>	
6.2	Акустические средства	есть		911, 912, 916, 917, 924, 939, 943, 947, 962, 968, 970	Отсутствуют индукционные системы, индукционные петли, усилители звука для слабослышащих	Г	Монтаж индукционных систем, индукционных петель, усилителей звука для слабослышащих	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	<p>На поручнях и пешеходных маршрутах отсутствуют тактильные указатели путей движения, этажей.</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);</p>	С	<p>Монтаж перед входами, на поручнях и пешеходных маршрутах тактильных указателей путей движения, этажей.</p> <p>Установить информирующие тактильные таблички - перед входом в здание с указанием наименован</p>	Капитальный ремонт

					- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.	ия учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.	
	Общие требования к зоне						Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		875-1021	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена» и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов (адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 114)**

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	%	0
2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	%	0
3	Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:		
3.1	доступ инвалидов к месту предоставления услуги	%	100
3.2	предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме	%	0
3.3	предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства (пребывания) инвалида	%	0
4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту от общего количества объектов на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, в том числе, на которых имеются:		

4.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		%		100
4.2	сменные кресла-коляски		%		0
4.3	адаптированные лифты		%		0
4.4	поручни		%		50
4.5	пандусы		%		0
4.6	подъемные платформы (аппарели)		%		0
4.7	раздвижные двери		%		0
4.8	доступные входные группы (пандусы, поручни, тактильные указатели, стикеры на стеклянных дверях)		%		0
4.9	доступные санитарно-гигиенические помещения		%		0
4.10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (доступные пути движения на объекте)		%		0
5	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.		%		0
6	Удельный вес объектов (зданий, помещений) в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности объектов, на которых предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.		%		100



**Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг объекта Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена» и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов услуг	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	0
2	Удельный вес услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования	%	0
3	Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	0
4	Удельный вес услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	0
5	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	%	0
6	Удельный вес учреждений, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объектов и услуг, от общего числа учреждений	%	0



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории УСА «Уфа-Арена» на 2020 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена», АНО «ХК «Салават Юлаев»	3 Башкорто стан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 114	4	5	6	7	8	9	10	11
					ТР, КР, Орг.	ДЧ-В - доступен частично всем				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
 адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
 на территории УСА «Уфа-арена» за 2020 год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена», АНО «ХК «Салават Юлаев»	Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, д. 114								

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

## Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры  
в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения  
на территории УСА «Уфа-арена» в 2020 году\*

№	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт	2	2	100
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

\* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

\*\* - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)



## Обозначения и сокращения

Общие	
АИС	Автоматизированная информационная система
ВОГ	Всероссийское общество глухих
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ВОИ	Всероссийское общество инвалидов
ВОС	Всероссийское общество слепых
ВСН	Ведомственные строительные нормы
ГОСТ Р	Государственный стандарт РФ
ИОГВ	Исполнительный орган государственной власти
ИПР	Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
КД	Коэффициент уровня доступности
МГН	Маломобильные группы населения
МДС	Методические документы в строительстве
МКФ	Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
НПБ	Нормы пожарной безопасности
ООИ	Общественная организация инвалидов
ООН	Организация объединенных наций
ОСИ	Объект социальной инфраструктуры
ОСЗН	Орган социальной защиты населения
ПД	Показатель состояния доступности
РДС	Руководящий документ системы
РФ	Российская Федерация
СНиП	Строительные нормы и правила РФ
СО	Социальное обслуживание
СП	Свод правил по проектированию и строительству
СПАС	Служба поддержки адаптивной среды
ТСН	Территориальные строительные нормы
ТСР	Техническое средство реабилитации
УСО	Учреждение социального обслуживания
Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность

Вид работ по адаптации  
(в соответствии с классификатором)

ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия